

## INFORME NOVEDADES ÉXITO PANORAMA CEBE (2369) CECO (2369540)

FECHA: 05 de Agosto del 2024  
LUGAR: Barranquilla  
TEMA: Filtraciones de cubierta en Hipermercado  
ORIGEN: CUBIERTA  
CLASE: ARRENDADO  
OBJETIVO

Dar a conocer la novedad ocasionada en elementos muebles de la dependencia

### INFORME PRELIMINAR

#### HECHOS:

El presente informe sirve de constancia de la inspección realizada el día de hoy a la cubierta en general del hipermercado.

Esta construida en panel tipo Standing Seam con aislante térmico en su interior, caballetes y pisatechos perimetrales en lámina galvanizada.

Las filtraciones en la dependencia se concentran fuertemente en bodega, área de puestos de pago, lineal donde se ubica el caballete de la cubierta y cuyas filtraciones provenientes de esta parte afectan todo el interior del punto de ventas ya que escurren por toda la lámina, se debe reforzar el sellamiento entre laminas del caballete para evitar estas afectaciones y sellar la unión entre caballete y lámina de cubierta. La mayor parte de las filtraciones están en áreas donde no hay instalado paneles solares sobre la cubierta, a lo cual requerimos pronta respuesta e intervención para mitigar mas afectaciones a nuestros colaboradores, clientes, instalaciones internas (redes eléctricas, refrigeración, equipos, etc.)

Este registro fotográfico sirve como soporte a lo anteriormente descrito.


Se genera OT 100599210 clasificado como LOC.

## CUBIERTA GENERAL





Agosto 2024


## PLANO DE ALMACEN



Agosto 2024



Agosto 2024



*RH*  
Rafael Habib Torres Vargas  
cel 1143.439.033

**RAFAEL HABIB TORRES VARGAS**  
Programador de Mantenimiento Civil